

【国府小学校】

令和2年3月時点

番号	路線名	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	対策初年度
1	国道1号	中丸東	国道1号線旧道	国道1号線の抜け道になっていて、登下校の時間に車の通行量が多い。ガードレールもないため、児童が車に接触する危険性が高い。車に減速を促すような標識等の設置や、通学路であることが分かるような標示をしていただきたい。	路面標示設置等、通行車両に対し速度を減じるような措置を検討します。交通安全対策として道路反射鏡と啓発看板を設置しています。引き続き児童に対する交通安全指導を行うとともに、地域における見守り活動をお願いします。	H31
2		中丸東 中丸西	大磯警察署前横断歩道	大磯警察署の方から横断してくる児童が、そのまま旧道に飛び出すことがある。旧道には歩行者用の信号機や横断歩道もないため、ドライバーが子どもの存在に気づきにくい。	通学路は旧道を横断するように設定されていません。児童や保護者に正しく周知されていない現状があるので、改めて通学路の指導を行います。	H31
3		馬場南	小学校横歩道橋	劣化が目立ち、階段に小さな穴が開いているところがある。安全性に問題がないか点検をしていただきたい。	穴がさらに広がっていけば、改修を実施します。今後も、定期点検を行っていきます。	H31
4		月京	国府小学校前交差点	横断歩道の待機場所が狭くて危険である。車の巻き込みが心配である。車止めのポール等を立てていただきたい。	ボラードを設置する予定です。必要に応じて、歩道橋下の植栽を撤去し、滞留場所を広げることも検討します。	H31