

## 平成目安箱への回答 No.26 城山公園周辺歩道の安全策について

担当主管課：建設課道路整備係（内線 231）

要望等内容	回答
<p>私は雨の日に城山公園不動川沿いの歩道を歩いていて滑って転びそうになりました。滑った原因は、歩道の表面が小粒な玉石をはめ込んだ方形コンクリート版が雨でぬれて滑りやすい状況になっていたためだと直感しました。</p> <p>吉田茂邸一部開園に伴い、観光客の歩行安全上からも歩道の滑り対策が是非とも必要と感じました。滑り対策としては、小粒な玉石の表面をグラインダーで荒くするとか、砂を吹き付けるとか、敷き替えるなどがあると思います。</p> <p>専門家の意見はどうなのでしょう。早急な検討を望みます。</p>	<p>町政につきましては日頃より御理解、御協力いただきありがとうございます。</p> <p>さて、城山公園周辺歩道の安全策についてですが、町としましても、早急に現地確認をいたしました。</p> <p>歩道は、玉石をはめ込んだ路面となっており、整備してからの経年変化の影響などにより、雨の日や湿気が多い日などに滑りやすい状態になったものと思われます。</p> <p>そのため、町としましても、何らかの滑り止めへの対策を講じていくため、方策等の検討を行っており、改善に向けて現在動いております。</p> <p>安全・安心な道路環境を目指し、パトロール等も行っていますが、今後も、道路環境等において、何かございましたらご連絡いただきたくお願いいたします。</p> <p>貴重な御指摘・御意見をありがとうございました。</p>

H25. 11. 18 掲示