

【大磯小学校】

令和3年3月時点

番号	路線名	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	対策初年度
1		茶屋町	大磯小体育館前高架線出口	車や自転車の通行が多く危険。子どもたちが通る側の足元にストップマークが必要。	・すでに道路反射鏡は調整済みです。 ・R1に合同点検を実施し、大磯架道橋トンネル内にストップマークを設置しました。	R1
2		北下町	大磯駅から図書館前	・大磯町駅前交番から町立図書館までの左側の崖が崩れそうで危険。 ・道幅が狭く、危険。 ・観光案内所の前の横断歩道が極めて危険。	・崖の落石防護をし、枝葉については剪定済みです。 ・絶対にこの道を通らなければならないのかも含め、学校及び地域で通学路について再検討をお願いいたします。	R1
3	国道1号	東町	郵便局前歩道橋	階段の足元部分が錆びて穴が開いている。歩道橋本体の耐久性が十分であるか確認をして欲しい。階段の穴は、修繕して欲しい。	歩道橋の点検を実施し、歩道橋の強度には問題がないことを確認しました。穴については、順次修繕をしていきます。	R2
4	国道1号	西小磯西	滄浪閣前交差点	陸協脇の路地に入る車が歩道に乗り上げるので、信号待ちの際に危険。歩行者が路地への侵入が分かるような標示、または歩行者の信号待ち待機エリアが明確に分かるような対策が必要。	整備方法について町、国及び警察で協議・検討します。	R2