

【国府小学校】

令和4年3月時点

番号	路線名	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	対策初年度
1		中丸西	国府本郷150付近	スピードを出して走行する車が多い。通学路として児童が通行することを周知する看板等の設置を希望。	啓発看板を設置しました。	R2
2		生沢	生沢942・905・941	スピードを出して走行する車が多い。児童の飛び出しあり。	交通安全の関係機関及び各種団体とともに、交通安全教育や交通安全普及啓発活動を通して、運転者への交通安全の意識の徹底とマナーの向上に取り組んでまいりますが、交通安全見守りの御協力や交通ルールを守って通行するように御指導もお願いします。	R3
3		西久保	西久保195-6	T字路で一時停止せずに走行する車が多く危険。道路標識前に速度を抑制する減速帯や注意を促す看板が必要である。また「通学路につき徐行！！」の看板を目立たせる必要あり。	啓発看板を設置しました。	R3
4	町道 幹線 24号線	黒岩	黒岩611	見通しが悪いカーブであるにも関わらず、スピードを出す車が多い。グリーンベルトの再塗装と徐行を促す看板の設置を要望。	グリーンベルトの設置等について、令和4年度予算にて対応予定です。	R3
5		石神台	月京26	車道に一時停止「止まれ」の看板がない。 横断歩道がほぼ消えている。	すでに補修済です。	R3
6		石神台	石神台1-1	横断歩道と車道の停止線がほぼ消えている。	すでに補修済です。	R3
7		石神台	石神台1-3	横断歩道と手前のダイヤモンドマークが消えている。	すでに補修済です。	R3
8		馬場北	馬場公園交差点及び生沢28	横断歩道の白線が消えている。 「止まれ」の表示が薄くなっている。	すでに補修済です。	R3
9	町道 幹線 21号線	馬場北	国府本郷1232	歩道が非常に狭く、途中の防護柵が破損・欠損している。傘をさして歩いていると、車にぶつかりそうになる。畦道の足場が非常に悪い。足を滑らせ、用水路に落下する子どももいる。	転落防止柵の設置について、令和4年度予算にて対応予定です。	R3
10	県道 63号線	生沢	生沢1135	白線が消えていて、ガードレールもないため、歩くのが危険。	グリーンベルトの設置と区画線の補修を実施しました。	R3
11	町道 幹線 28号線	虫窪	国府中学校西門付近	スピードを出す車が多い。横断歩道のないところを横断する生徒がいて危険。	横断防止柵が一部ない箇所の閉塞について、令和4年度予算にて対応予定です。児童・生徒に対し、交通安全ルールを守って通行や横断するよう継続して指導をお願いします。	R3
12	県道 63号線	生沢	肉のハマダ付近	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。	令和5年度に工事を実施する予定です。 減速ドットについては、令和3年4月に実施済みです。	R3